

<b>Technische Information</b>	Datum:	24.11.2022
	Ansprechpartner:	Muhammed Ali Narin
	Abteilung:	ST-FIR/MKP1

<b>Tech. Information Nr.</b>	2462/ 2022
<b>Thema:</b>	VdS 2540:2018 konforme Verwendung von 4Draht-Elementen mit LSN 1500 A

<b>Kurzbeschreibung:</b>	VdS 2540:2018 konforme Verwendung von 4Draht-Elementen mit LSN 1500 A
--------------------------	---

<b>Hardware</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Geräte	<input checked="" type="checkbox"/> Module	<input type="checkbox"/> PCBA
<b>Software</b> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Anwendung	<input type="checkbox"/> Treiber / Erweiterung	<input type="checkbox"/> Firmware

Betroffene Produkte (Details)	CTN	SAP Nr.	Betroffene Versionen	Neue Versionen
LSN 1500 A Modul	LSN 1500 A	4.998.137.278	alle	-

<b>Anzahl gelieferter Produkte</b>		
<b>Lieferzeitraum</b>	Von:	Bis:
<b>Betroffene Seriennummern</b>	Von:	Bis:

Prioritätsstufe	Kriterium
I	<input type="checkbox"/> Die Änderung muss sofort umgesetzt werden (siehe Daten unten)
II	<input type="checkbox"/> Die Änderung muss bei der nächsten Inspektion umgesetzt werden.
III	<input checked="" type="checkbox"/> Die Änderung muss umgesetzt werden, wenn das Fehlerbild auftritt.
Keine	<input type="checkbox"/> Allgemeine Information

Aktionsplan	
<input checked="" type="checkbox"/>	Kunden informieren
<input type="checkbox"/>	Überarbeitung des Lagerbestands (CSO)
<input type="checkbox"/>	Überarbeitung des Lagebestands (Kunde)
<input type="checkbox"/>	Überarbeitung installierter Produkte
<input type="checkbox"/>	Siehe detaillierte Informationen unten

Datum Beginn	01.12.2022	Datum Fertigstellung	n.a.
--------------	------------	----------------------	------

Fehler und Auswirkungen:

Behobene Fehler:
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diese TI gilt nur für VdS-anerkannte Systeme, die innerhalb Deutschlands installiert sind.</li> <li>- Um die VdS 2540:2018-Konformität bei Installationen mit 4Draht-Peripheriegeräten, die am LSN-Feldbus des LSN 1500 A-Moduls angeschlossen sind, sicherzustellen, müssen die LSN-Leitungen und die AUX-Leitungen mit separaten Kabeln installiert werden.</li> <li>- Siehe Auszug der Verdrahtungsanleitung, der dieser TI beiliegt.</li> </ul>

Aktionen
-

Anhänge
BDL_WG_AVENAR_panel_F01U378911_3_DE_Auszug.pdf

Notwendige Komponenten	Teile Nr.

<b>BU Manager</b>	Thomas Knauel	<b>Clerk in Charge:</b>	Ron Marier
-------------------	---------------	-------------------------	------------