

Technische Information	Datum:	05.05.2022
	Ansprechpartner:	Muhammed Narin
	Abteilung:	ST-FIR/MKP1

Tech. Information Nr.	2417 / 2021
Thema:	CZM 0004 A - Freigabe der Verwendung mit zweiadrigen konventionellen Peripheriegeräten

Kurzbeschreibung:	Freigabe der Verwendung mit zweiadrigen Peripheriegeräten CZM 0004 A
--------------------------	--

Hardware <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Geräte	<input checked="" type="checkbox"/> Module	<input type="checkbox"/> PCBA
Software <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Anwendung	<input type="checkbox"/> Treiber / Erweiterung	<input type="checkbox"/> Firmware

Betroffene Produkte (Details)	CTN	SAP Nr.	Betroffene Versionen	Neue Versionen
GLT-Modul	CZM 0004 A	4.998.137.270	alle	-

Anzahl gelieferter Produkte		
Lieferzeitraum	Von:	Bis:
Betroffene Seriennummern	Von:	Bis:

Prioritätsstufe	Kriterium
I	<input type="checkbox"/> Die Änderung muss sofort umgesetzt werden (siehe Daten unten)
II	<input type="checkbox"/> Die Änderung muss bei der nächsten Inspektion umgesetzt werden.
III	<input checked="" type="checkbox"/> Die Änderung muss umgesetzt werden, wenn das Fehlerbild auftritt.
Keine	<input type="checkbox"/> Allgemeine Information

Aktionsplan	
<input checked="" type="checkbox"/>	Kunden informieren
<input type="checkbox"/>	Überarbeitung des Lagerbestands (CSO)
<input type="checkbox"/>	Überarbeitung des Lagebestands (Kunde)
<input type="checkbox"/>	Überarbeitung installierter Produkte
<input type="checkbox"/>	Siehe detaillierte Informationen unten

Datum Beginn	03.05.2022	Datum Fertigstellung	n.a.
---------------------	------------	-----------------------------	------

Fehler und Auswirkungen
<p>Wenn Code-Konformität nach EN54 erforderlich ist, müssen Übertragungsleitungen zu den Peripheriegeräten, die an CZM 0004 A angeschlossen sind, installiert werden ...</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2-adrig geschirmt - 4-adrig geschirmt - 4-adrig ungeschirmt <p>Hinweis: Eine "zweiadrige ungeschirmte" Verkabelung erfüllt nicht die Anforderungen der EN54.</p>

Aktionen																								
<p>Ab sofort ist nur noch eine der folgenden Verdrahtungen möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2-adrig geschirmt - 4-adrig geschirmt - 4-adrig ungeschirmt <p>Welche Produkte an das CZM 0004 A Modul angeschlossen werden können, entnehmen Sie bitte dem Auszug des Anschaltehandbuchs, der dieser TI beigefügt ist.</p> <p>-----</p> <p>Mit dem FLM-420/4-CON können „2-adrige ungeschirmte“ Installationen realisiert werden.</p> <p>-----</p> <p>Die Kompatibilitätsliste für die CZM 0004 A wurde aktualisiert:</p> <table border="0"> <tr><td>1</td><td>FMC-120-DKM</td></tr> <tr><td>2</td><td>FMC-300-RW</td></tr> <tr><td>3</td><td>FCP500</td></tr> <tr><td>4</td><td>FCP-320/FCH-320 Series</td></tr> <tr><td>5</td><td>FCS-320-TM</td></tr> <tr><td>6</td><td>FCS-320-TM-R</td></tr> <tr><td>7</td><td>FCS-320-TP1</td></tr> <tr><td>8</td><td>FCS-320-TP2</td></tr> <tr><td>9</td><td>IR3 Flammenmelder 2-adrig</td></tr> <tr><td>10</td><td>IR3 Flammenmelder 4-adrig</td></tr> <tr><td>11</td><td>Fireray 5000</td></tr> <tr><td>12</td><td>Fireray 3000</td></tr> </table>	1	FMC-120-DKM	2	FMC-300-RW	3	FCP500	4	FCP-320/FCH-320 Series	5	FCS-320-TM	6	FCS-320-TM-R	7	FCS-320-TP1	8	FCS-320-TP2	9	IR3 Flammenmelder 2-adrig	10	IR3 Flammenmelder 4-adrig	11	Fireray 5000	12	Fireray 3000
1	FMC-120-DKM																							
2	FMC-300-RW																							
3	FCP500																							
4	FCP-320/FCH-320 Series																							
5	FCS-320-TM																							
6	FCS-320-TM-R																							
7	FCS-320-TP1																							
8	FCS-320-TP2																							
9	IR3 Flammenmelder 2-adrig																							
10	IR3 Flammenmelder 4-adrig																							
11	Fireray 5000																							
12	Fireray 3000																							

Notwendige Komponenten	Teile Nr.

Anhänge
<p>Auszug aus dem Verdrahtungsleiter, der zusammenfasst, welche Installationen mit der CZM 0004 A möglich sind.</p> <p>Siehe "2417_2021 CZM-Auszug Verdrahtungsanleitung.pdf"</p>

BU Manager	Thomas Knauel	Sachbearbeiter:	Ron Marier
-------------------	---------------	------------------------	------------

Print out of this template is not subject of the updating service. Only the version in the Intranet is always up to date.