

<b>Technische Information</b>	Datum:	17.05.2024
	Ansprechpartner:	Marier
	Abteilung:	BT-FS/MKP3

<b>Tech. Information Nr.</b>	2588 / 2024
<b>Thema:</b>	Remote Gateway Firmware Update

<b>Kurzbeschreibung:</b>	
--------------------------	--

<b>Hardware</b> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Geräte	<input type="checkbox"/> Module	<input type="checkbox"/> PCBA
<b>Software</b> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Anwendung	<input type="checkbox"/> Treiber / Erweiterung	<input checked="" type="checkbox"/> Firmware

Betroffene Produkte (Details)	CTN	SAP Nr.	Betroffene Versionen	Neue Versionen
VR2020	FPA-REMOTE-GATEWAY	F.01U.360.934	Alle	
C1500	C1500	F.01U.309.110	Alle	

<b>Anzahl gelieferter Produkte</b>		
<b>Lieferzeitraum</b>	Von:	Bis:
<b>Betroffene Seriennummern</b>	Von:	Bis:

Prioritätsstufe	Kriterium
I	<input type="checkbox"/> Die Änderung muss sofort umgesetzt werden (siehe Daten unten)
II	<input type="checkbox"/> Die Änderung muss bei der nächsten Inspektion umgesetzt werden.
III	<input type="checkbox"/> Die Änderung muss umgesetzt werden, wenn das Fehlerbild auftritt.
Keine	<input checked="" type="checkbox"/> Allgemeine Information

Aktionsplan	
<input checked="" type="checkbox"/>	Kunden informieren
<input type="checkbox"/>	Überarbeitung des Lagerbestands (CSO)
<input type="checkbox"/>	Überarbeitung des Lagebestands (Kunde)
<input type="checkbox"/>	Überarbeitung installierter Produkte
<input type="checkbox"/>	Siehe detaillierte Informationen unten

Datum Beginn		Datum Fertigstellung	
--------------	--	----------------------	--

<b>Neue Funktion</b>
<p>Ein automatisches Firmware-Update wird remote für die Gateways durchgeführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Update auf neue Firmware-Version APOS 3.0.2: Update auf die neuesten Sicherheitsstandards</li> <li>- Wechsel auf einen neuen Konfigurationsserver, der es erleichtert, Updates automatisch und remote an Gateways durchzuführen, die online sind (das Update wird automatisch gestartet, wenn das Gateway das nächste Mal online ist)</li> </ul> <p>Bitte beachten Sie, dass das Benutzerpasswort nach der Aktualisierung auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt wird.</p>

<b>Entfernte Funktionen</b>
-

<b>Aktionen</b>
-

<b>Hinweis</b>
Um den Router auf dem neuesten Sicherheitsniveau zu halten, werden in regelmäßigen Abständen automatische Sicherheitsupdates durchgeführt. Dazu muss der Router zumindest temporär online sein.

<b>Notwendige Komponenten</b>	<b>Teile Nr.</b>

<b>BU Manager</b>	Thomas Knauel	<b>Clerk in Charge:</b>	Ron Marier
-------------------	---------------	-------------------------	------------